

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

1 / 9 ページ

| メーカー | 車種      | 型式                      | 年式              | 仕様                  | 品種        | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番   | 付属品、その他  |
|------|---------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|--|--|
| トヨタ  | ハイエース   | KDH200K/V               | 2004/08~2007/09 | ATM<br>2500ccDSLターボ | リアマフラー    |          | C1231    | 4996338114020 | ¥53,240 | ¥48,400 | 17430-30080, 17430-30081   | IN FB-10x3ボルト 2個<br>IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS937ガスケット 1個   |
| トヨタ  | レジアスエース | KDH205V                 | 2004/08~2007/09 | ATM<br>2500ccDSLターボ | リアマフラー    |          | C1231    | 4996338114020 | ¥53,240 | ¥48,400 | 17430-30080, 17430-30081   | IN FB-10x3ボルト 2個<br>IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS937ガスケット 1個   |
| 日産   | MOCO    | MG21S                   | 2002/04~2004/02 |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A0A1<br>14190-73H01   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| 日産   | MOCO    | MG21S                   | 2002/04~2006/02 | 除くターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 14300-73H00, 14300-73H0P, 14300-73H0U<br>14300-73H01, 1A22-40-100, 1A35-40-100<br>1A63-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A0A0, 20100-4A0A2, 20100-4A0A4<br>20100-4A0A6   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |
| 日産   | MOCO    | MG22S                   | 2006/02~        |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-72J00, 14190-72J01, 14190-72J02<br>14190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20010-4A00B, 14190-72J04<br>20010-4A00H, 20010-4A02E  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(クランプセット) 1個<br>MSS-5702BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| 日産   | MOCO    | MG22S                   | 2006/02~2009/06 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J01, 14300-72J02<br>14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00F, 20100-4A00L   | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| 日産   | MOCO    | MG33S                   | 2012/10~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>20100-4A00I, 20100-4A01D, 20100-4A00M<br>20100-4A01B, 20100-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| 日産   | アトラス    | AKR66<br>AKS66<br>APR66 | 1995/05~2002/06 |                     | リアマフラー    |          | C5046    | 4996338114075 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20100-89T7A, 20100-89T7B, 20100-89T7D0<br>20100-89T7G, 8-97033-893, 8-97120-517<br>8-97206-525   | IN GAS501ガスケット 1個<br>OUT GAS501ガスケット 1個<br>本体: 長さ500 直径205 形彫<br>IN/パイプ: 長さ55 直径60 形状フランジ ピッチ92<br>OUT/パイプ: 長さ60 直径60 形状フランジ ピッチ92 |
| 日産   | オッティ    | H91W                    | 2005/06~2006/10 |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 20010-6A00A, 20010-6A00B<br>20010-6A00C, 20010-6A00D, 20010-6A00A<br>20010-6A00A1, MN11513, MN11514<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                      | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度: 09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| 日産   | オッティ    | H91W                    | 2005/06~2006/10 |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | 010-     | 4996338114150 | ¥51,920 | ¥47,200 | 1570A699, 20010-6A00E, 20010-6A0A2<br>MN135289   | IN GAS112ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 日産   | オッティ    | H91W                    | 2005/06~2006/10 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C6470SUS | 4996338114129 | ¥35,640 | ¥32,400 | 20100-6A0B1, MR597096  | IN GAS112ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個  |
| 日産   | オッティ    | H92W                    | 2006/10~        |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C6484EXP | 4996338114150 | ¥54,560 | ¥49,600 | 1570A699, 20010-6A00E, 20010-6A0A2<br>MN135289   | IN GAS112ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 日産   | オッティ    | H92W                    | 2006/10~2007/06 |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 20010-6A00A, 20010-6A00B<br>20010-6A00C, 20010-6A00D, 20010-6A0A0<br>20010-6A0A1, MN11513, MN11514<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                       | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度: 09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| 日産   | キックス    | H59A                    | 2008/10~2012/06 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C6488SUS | 4996338114174 | ¥34,210 | ¥31,100 | 20100-6A00E, MR993168  | IN GAS944ガスケット 1個<br>MMT-5500BS(ボルトスプリングセット)OUT側   |
| 日産   | キックス    | H59A                    | 2008/10~2012/09 |                     | センターパイプ   | オールステンレス | C6497CP  | 4996338114181 | ¥41,360 | ¥37,600 | 1570B029, 20100-6A00K  | IN FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS942ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個<br>OUT GAS942ガスケット 1個<br>MMT-5500BS(ボルトスプリングセット)OUT側                     |
| 日産   | キューブ    | YGNZ11                  | 2005/05~2006/12 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C2764SUS | 4996338114051 | ¥36,080 | ¥32,800 | 20100-4V20A, 20100-4V20B, B0100-4V20A  | IN GAS909ガスケット 1個<br>IN FN-M10ナット 2個   |
| 日産   | キューブ    | BNZ11                   | 2002/10~2006/12 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C2761SUS | 4996338114037 | ¥51,920 | ¥47,200 | 20100-AX400, 20100-AX425   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS112ガスケット 1個   |
| 日産   | キューブ    | NZ12                    | 2008/11~2012/10 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C2764SUS | 4996338114051 | ¥36,080 | ¥32,800 | 20100-4V20A, 20100-4V20B, B0100-4V20A  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS909ガスケット 1個   |
| 日産   | コンドル    | BKR66<br>AKS66<br>BPR66 | 1995/05~2002/06 |                     | リアマフラー    |          | C5046    | 4996338114075 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20100-89T7A, 20100-89T7B, 20100-89T7D0<br>20100-89T7G, 8-97033-893, 8-97120-517<br>8-97206-525   | IN GAS951ガスケット 1個<br>OUT GAS501ガスケット 1個<br>本体: 長さ500 直径205 形彫<br>IN/パイプ: 長さ55 直径60 形状フランジ ピッチ92<br>OUT/パイプ: 長さ60 直径60 形状フランジ ピッチ92 |
| 日産   | ノート     | NE11                    | 2005/01~2012/09 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C2762SUS | 4996338114044 | ¥51,810 | ¥47,100 | 20100-1U700, 20100-1U70A, 20100-1U725  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS909ガスケット 1個   |
| 日産   | ピノ      | HC24S                   | 2006/02~        |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-72J00, 14190-72J01, 14190-72J02<br>14190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20010-4A00B, 14190-72J04<br>20010-4A00H, 20100-4A02E  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(クランプセット) 1個<br>MSS-5702BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| 日産   | ピノ      | HC24S                   | 2007/01~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00F, 20100-4A00L   | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| 日産   | マーチ     | BNK12                   | 2002/09~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C2761SUS | 4996338114037 | ¥51,920 | ¥47,200 | 20100-AX400, 20100-AX425   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS112ガスケット 1個   |
| 日産   | ルークス    | ML21S                   |                 |                     | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1A26-40-500A, 1A26-40-500B, 20100-4A00G<br>14190-82K03, 20100-4A01E, 20100-4A02G  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(クランプセット) 1個<br>MSS-5702BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| 日産   | ルークス    | ML21S                   | 2009/12~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>20100-4A00I, 20100-4A01D, 20100-4A00M<br>20100-4A01B, 20100-4A02E, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| 日産   | ルークス    | ML21S                   | 2009/12~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9607SUS | 4996338114839 | ¥49,170 | ¥44,700 | 14300-82K51, 14300-82K52, 14300-82K53<br>1A79-40-100C, 20100-4A00K, 20100-4A01E  | IN GAS909ガスケット 1個  |
| ホンダ  | Z       | PA1                     | 1998/10~        | ターボ車                | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C7034EXP | 4996338114259 | ¥26,510 | ¥24,100 | 18210-S2S-1J2  | IN GAS932ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS909ガスケット 1個<br>MHD-5602BS(ボルトスプリングセット)IN側  |
| ホンダ  | アクティ    | HH5/6<br>HA6/7          | 1999/05~        | 除くターボ車              | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C7033EXP | 4996338114235 | ¥20,350 | ¥18,500 | 18210-S3A-000, 18210-S3A-T00   | IN GAS932ガスケット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS932ガスケット 1個<br>MHD-5601BS(ボルトスプリングセット)IN側<br>MHD-5602BS(ボルトスプリングセット)OUT側            |
| ホンダ  | アクティ    | HA3(車体<br>No.2063403~)  | 1991/07~1999/05 | MTM                 | エキゾーストパイプ |          | C7026EXP | 4996338114204 | ¥21,010 | ¥19,100 | 18210-SJ6-N21  | IN FN-M10ナット 3個<br>IN GAS918ガスケット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS918ガスケット 1個  |
| ホンダ  | アクティ    | HA4(車体<br>No.2086595~)  | 1991/07~1999/05 | MTM                 | エキゾーストパイプ |          | C7026EXP | 4996338114204 | ¥21,010 | ¥19,100 | 18210-SJ6-N21  | IN FN-M10ナット 3個<br>IN GAS918ガスケット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS918ガスケット 1個  |
| ホンダ  | アクティ    | HH3(車体<br>No.2068119~)  | 1991/07~1999/05 | MTM                 | エキゾーストパイプ |          | C7026EXP | 4996338114204 | ¥21,010 | ¥19,100 | 18210-SJ6-N21  | IN FN-M10ナット 3個<br>IN GAS918ガスケット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS918ガスケット 1個  |

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

2 / 9 ページ

| メーカー | 車種      | 型式                       | 年式              | 仕様                  | 品種        | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番  | 付属品、その他   |
|------|---------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---|---|
| ホンダ  | アクティ    | HH4(車体No.2037993~)       | 1991/07~1999/05 | MTM                 | エキソーストバイプ |          | C7026EXP | 4996338114204 | ¥21,010 | ¥19,100 | 18210-SJ6-N21   | IN FN-M10ナット 3個<br>IN GAS918Zスクット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS112Zスクット 1個                                 |
| ホンダ  | アクティ    | HA3/4.HH3(車体No.2100001~) | 1991/07~1999/05 | 特車(7φ-5.6輪.ets).ATM | エキソーストバイプ |          | C7026EXP | 4996338114204 | ¥21,010 | ¥19,100 | 18210-SJ6-N21   | IN FN-M10ナット 3個<br>IN GAS918Zスクット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS112Zスクット 1個                                 |
| ホンダ  | アクティ    | HA6/7 HH5/6              | 1999/05~        | 除くターボ車              | リアマフラー    | オールステンレス | C7032SUS | 4996338114228 | ¥36,740 | ¥33,400 | 18030-S3A-000, 18030-S3A-010<br>18030-S3A-T00, 18030-S3A-T01  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS932Zスクット 1個<br>MHD-5602B(S(ボルトスリーリングセット))   |
| ホンダ  | アクティ    | HH6                      | 2000/02~        | 除くターボ車              | リアマフラー    | オールステンレス | C7037SUS | 4996338114273 | ¥38,940 | ¥35,400 | 18030-S9P-000   | IN GAS932Zスクット 1個<br>MHD-5601B(S(ボルトスリーリングセット))   |
| ホンダ  | ゼスト     | JE1                      | 2006/03~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C7040SUS | 4996338114297 | ¥24,310 | ¥22,100 | 18307-SFA-301   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS932Zスクット 1個   |
| ホンダ  | ゼストスパーク | JE1                      | 2008/12~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C7040SUS | 4996338114297 | ¥24,310 | ¥22,100 | 18307-SFA-301   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS932Zスクット 1個   |
| ホンダ  | バモス     | HM1/2                    | 1998/10~        | ターボ車                | エキソーストバイプ | オールステンレス | C7034EXP | 4996338114259 | ¥26,510 | ¥24,100 | 18210-S2S-J32   | IN GAS932Zスクット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS903カスクット 1個<br>MHD-5602B(S(ボルト))IN側                           |
| ホンダ  | バモス     | HM1/2                    | 1999/05~        | 除くターボ車              | エキソーストバイプ | オールステンレス | C7033EXP | 4996338114235 | ¥20,350 | ¥18,500 | 18210-S3A-000<br>18210-S3A-T00  | IN GAS932Zスクット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS932Zカスクット 1個<br>MHD-5601B(S(ボルト))IN側<br>MHD-5602B(S(ボルト))OUT側  |
| ホンダ  | バモス     | HM1/2                    | 1999/05~        | 除くターボ車              | リアマフラー    | オールステンレス | C7032SUS | 4996338114228 | ¥36,740 | ¥33,400 | 18030-S3A-000, 18030-S3A-010<br>18030-S3A-T00, 18030-S3A-T01  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS932Zスクット 1個<br>MHD-5602B(S(ボルト))  |
| ホンダ  | バモス     | HM2                      | 2000/02~        | 除くターボ車              | リアマフラー    | オールステンレス | C7037SUS | 4996338114273 | ¥38,940 | ¥35,400 | 18030-S9P-000   | IN GAS932Zスクット 1個<br>MHD-5601B(S(ボルトスリーリングセット))   |
| ホンダ  | バモス     | HM2                      | 2001/08~        | 除くターボ車              | リアマフラー    | オールステンレス | C7038SUS | 4996338114280 | ¥38,940 | ¥35,400 | 18030-S9P-J00   | IN GAS932Zカスクット 1個<br>MHD-5601B(S(ボルト))   |
| ホンダ  | バモス     | HM1/2                    | 2001/08~        | ターボ車                | リアマフラー    | オールステンレス | C7036SUS | 4996338114266 | ¥34,760 | ¥31,600 | 18030-S9R-010   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS903カスクット 1個  |
| ホンダ  | バモス     | HM1/2/3/4                | 2003/04~2010/08 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C7046SUS | 4996338114303 | ¥42,020 | ¥38,200 | 18030-S8R-010   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS932Zカスクット 1個<br>MHD-5602B(S(ボルトスリーリングセット))IN側   |
| ホンダ  | バモスホビオ  | HM3/4 HJ1/2              | 1999/05~        | 除くターボ車              | エキソーストバイプ | オールステンレス | C7033EXP | 4996338114235 | ¥20,350 | ¥18,500 | 18210-S3A-000<br>18210-S3A-T00  | IN GAS932Zカスクット 1個<br>OUT FN-M8ナット 2個<br>OUT GAS932Zカスクット 1個<br>MHD-5601B(S(ボルト))IN側<br>MHD-5602B(S(ボルト))OUT側 |
| ホンダ  | バモスホビオ  | HM3/4                    | 1998/10~        | ターボ車                | エキソーストバイプ | オールステンレス | C7034EXP | 4996338114259 | ¥26,510 | ¥24,100 | 18210-S2S-J32   | IN GAS932Zカスクット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS903カスクット 1個<br>MHD-5602B(S(ボルト))IN側                          |
| ホンダ  | バモスホビオ  | HM4 HJ2                  | 2001/08~        | 除くターボ車              | リアマフラー    | オールステンレス | C7038SUS | 4996338114280 | ¥38,940 | ¥35,400 | 18030-S9P-J00   | IN GAS932Zカスクット 1個<br>MHD-5601B(S(ボルトスリーリングセット))  |
| ホンダ  | バモスホビオ  | HJ1/HJ2                  | 2003/04~2010/08 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C7046SUS | 4996338114303 | ¥42,020 | ¥38,200 | 18030-S8R-010   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS932Zカスクット 1個<br>MHD-5602B(S(ボルトスリーリングセット))IN側<br>付属品: GS-1(IN) × 10, GS-2(IN) × 10   |
| ホンダ  | ライフ     | JB5                      | 2008/11~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C7040SUS | 4996338114297 | ¥24,310 | ¥22,100 | 18307-SFA-301   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS932Zカスクット 1個  |
| マツダ  | AZオフロード | JM23W                    | 1998/10~2004/10 | ターボ                 | リアマフラー    | オールステンレス | C9174SUS | 4996338114464 | ¥57,200 | ¥52,000 | 1A13-00-100A, 1A17-40-100   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705カスクット 1個  |
| マツダ  | AZオフロード | JM23W(車体No.410001~)      | 2004/10~        | ターボ                 | リアマフラー    | オールステンレス | C9185SUS | 4996338114525 | ¥44,220 | ¥40,200 | 1A30-76J1A3, 1A71-40-100, 1A71-40-100A<br>1A71-40-100C  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705カスクット 1個  |
| マツダ  | AZワゴン   | MD11S MD21S              | 1998/10~2001/03 | ターボ                 | リアマフラー    | オールステンレス | C9155SUS | 4996338114372 | ¥54,890 | ¥49,900 | 1A30-76G50, 1A30-78G50, 1A30-78G50<br>1A30-78G51, 1A12-40-100, 1A21-40-100<br>1A38-40-100, 1A38-40-100A   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705カスクット 1個  |
| マツダ  | AZワゴン   | MD22S                    | 2000/12~2002/08 | 除くターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C9169SUS | 4996338114433 | ¥53,460 | ¥48,600 | 1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705カスクット 1個  |
| マツダ  | AZワゴン   | MD12S MD22S              | 2000/12~2005/12 |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 1A190-83G00, 1A190-83G00, 1A190-83G01   | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705カスクット 1個<br>MSS-5702B(S(ボルト))IN側                          |
| マツダ  | AZワゴン   | MD22S                    | 2002/02~2004/10 |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 1A190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A0A1<br>1A190-73H01  | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705カスクット 1個<br>MSS-5702B(S(ボルトナット))IN側                       |
| マツダ  | AZワゴン   | MD22S                    | 2002/04~2004/10 | 除くターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 1A30-73H00, 1A30-73H00, 1A30-73H00<br>1A26-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A00A, 20100-4A00A2, 20100-4A0A4<br>20100-4A0A6   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705カスクット 1個  |
| マツダ  | AZワゴン   | MZ21S                    | 2003/10~2004/12 |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9188EXP | 4996338114563 | ¥58,190 | ¥52,900 | 1A190-58J01, 1A190-58J02, 1A16-40-500<br>1A16-40-500A, 1A16-40-500B, 1A190-58J03  | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705カスクット 1個<br>MSS-5702B(S(ボルト))IN側                          |
| マツダ  | AZワゴン   | MJ21S/22S                | 2004/09~2009/12 |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 1A190-72J00, 1A190-72J01, 1A190-72J02<br>1A190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A   | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5702B(S(ボルトスリーリングセット))IN側                                  |
| マツダ  | AZワゴン   | MJ21S MJ22S              | 2004/12~2008/09 |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 1A30-72J00, 1A30-72J01, 1A30-72J02<br>1A30-72J03, 1A30-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100B, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00C, 20100-4A00D<br>20100-4A0A6                  | MSS-9608BD(クラップセット)   |
| マツダ  | AZワゴン   | MJ23S                    | 2008/09~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 1A30-82K00, 1A30-82K01, 1A30-82K02<br>1A30-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A00B, 2010-4A01D, 2010-4A00M  | MS-9608BD(クラップセット)  |
| マツダ  | AZワゴン   | MJ23S                    | 2008/09~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9607SUS | 4996338114839 | ¥49,170 | ¥44,700 | 1A78-40-100B, 2010-4A02B, 2010-4A01E  | MSS-9608BD(クラップセット)   |
| マツダ  | AZワゴン   | MJ23S                    | 2008/9~2012/10  |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9193EXP | 4996338114587 | ¥56,980 | ¥51,800 | 1A190-85K00, 1A190-85K01, 1A190-85K02<br>1A24-40-500, 1A24-40-500A, 1A24-40-500B<br>1A190-85K03   | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5702B(S(ボルトスリーリングセット))IN側                                  |
| マツダ  | キャロル    | HB23S                    | 2000/12~2004/04 |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 1A190-83G00, 1A190-83G00, 1A190-83G01   | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705カスクット 1個<br>MSS-5702B(S(ボルト))IN側                          |
| マツダ  | キャロル    | HB23S                    | 2000/12~2004/09 | 除くターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C9169SUS | 4996338114433 | ¥53,460 | ¥48,600 | 1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705カスクット 1個  |
| マツダ  | キャロル    | HB24S                    | 2004/09~        |                     | リアマフラー    | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 1A30-40-100A, 1A70-40-100, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00C, 20100-4A00D<br>20100-4A00L  | MSS-9608BD(クラップセット)   |
| マツダ  | キャロル    | HB24S                    | 2004/09~2009/12 |                     | エキソーストバイプ | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 1A30-72J00, 1A30-72J01, 1A190-72J02<br>1A190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20010-4A00C, 1A190-72J04<br>20010-4A00H, 20010-4A02E | IN GAS942Zカスクット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5702B(S(ボルト))IN側   |

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

3 / 9 ページ

| メーカー | 車種     | 型式                               | 年式              | 仕様                 | 品種               | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番   | 付属品、その他   |
|------|--------|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|--|---|
| マツダ  | キャロル   | HB25S                            | 2008/09~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 1A300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30  | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| マツダ  | キャロル   | HB25S                            | 2009/12~        |                    | エキゾーストパイプ        | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1A26-40-500A, 1A26-40-500B, 20010-4A00G<br>14190-82K03, 20010-4A01E, 20010-4A02G<br>14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 1A300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5702BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側   |
| マツダ  | キャロル   | HB35S                            | 2012/10~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 1A300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30  | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| マツダ  | スクラム   | DK51T<br>DJ51T                   | 1991/03~1994/08 | (代替使用可能)           | リアマフラー           |          | C9144    | 4996338114334 | ¥55,770 | ¥50,700 | 14300-74D11, 14300-74DV1, 14300-74DV2<br>14300-74DV4, 1A08-40-100, 1A9G-40-100<br>ZZSG-40-100, ZZSG-40-100A  | IN GAS710ガスケット 1個<br>MHD-5602BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側  |
| マツダ  | スクラム   | DK51T<br>DK51T<br>DK51B          | 1995/05~1999/01 | (代替使用可能)           | リアマフラー           |          | C9158    | 4996338114389 | ¥56,430 | ¥51,300 | 14300-53F10, 14300-53F11, 14300-53F1V<br>1A03-40-100, 1A03-40-100A, 1A9Y3-40-100<br>14300-53F1V-000  | IN GAS710ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(ボルトスプリングセット)  |
| マツダ  | スクラム   | DK51T<br>DK51T<br>DK51B          | 1995/05~1999/01 | テールパイプ<br>(代替使用可能) | テールパイプ           |          | C9158TP  | 4996338114396 | ¥17,600 | ¥16,000 | 14630-53F10, 14630-53F1V, 1A00-40-990<br>1A0Y-40-990   | IN CR95-038クラップ 1個<br>注意：付属品はマフラー本体との接続固定用です。   |
| マツダ  | スクラム   | DG52T<br>DH52T                   | 1999/01~2001/09 | トラック<br>跡くターボ      | リアマフラー           | オールステンレス | C9166SUS | 4996338114419 | ¥55,660 | ¥50,600 | 14300-65H00, 14300-65H01, 14300-65H02<br>14300-78A00, 14300-78A01, 14300-78A20<br>14300-78A21, 14300-78A22, 1A14-40-100<br>1A18-40-100, 1A18-40-100B   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| マツダ  | スクラム   | DG52V<br>DH52V                   | 1999/01~2001/09 | バン<br>跡くターボ        | リアマフラー           | オールステンレス | C9167SUS | 4996338114426 | ¥54,670 | ¥49,700 | 14300-65H11, 14300-65H12, 14300-78A11<br>14300-78A30, 14300-78A31, 14300-78A32<br>1A15-40-100, 1A19-40-100, 1A19-40-100B<br>1A25-40-100A   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個<br>: DA642V:車体NO.550001~560000<br>: DA642V:車体NO.479001~479509<br>: DA62W:車体NO.600001~600521                                      |
| マツダ  | スクラム   | DG52V<br>DG52W<br>DG62W<br>DH52V | 1999/01~2002/11 | ターボ                | リアマフラー           | オールステンレス | C9173SUS | 4996338114457 | ¥56,430 | ¥51,300 | 14300-78A60, 14300-78A61, 14300-78A70<br>14300-78A70, 14300-78A72, 1A17-40-100<br>1A20-40-100, 1A20-40-100A, 1A20-40-100B  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2002/05~2005/08 |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9176SUS | 4996338114471 | ¥54,670 | ¥49,700 | 14300-67H00, 14300-67H01, 14300-67H02<br>14300-67H10, 1A30-40-100, 1A30-40-100A<br>1A30-40-100B, 1A45-40-100   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2002/5~2005/11  |                    | エキゾーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9511RP  | 4996338114761 | ¥44,990 | ¥40,900 | 14190-67H10, 14190-67H11, 1A17-40-500<br>1A17-40-500A  | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキゾーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側<br>※加工必要 |
| マツダ  | スクラム   | DG62V                            | 2002/5~2005/11  |                    | エキゾーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9511RP  | 4996338114761 | ¥44,990 | ¥40,900 | 14190-67H10, 14190-67H11, 1A17-40-500<br>1A17-40-500A  | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキゾーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側<br>※加工必要 |
| マツダ  | スクラム   | DG62W                            | 2002/5~2005/11  |                    | エキゾーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9511RP  | 4996338114761 | ¥44,990 | ¥40,900 | 14190-67H10, 14190-67H11, 1A17-40-500<br>1A17-40-500A  | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキゾーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側<br>※加工必要 |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2002/5~2005/9   |                    | エキゾーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9510RP  | 4996338114747 | ¥44,550 | ¥40,500 | 14190-67H00, 1A13-40-500   | 補修用エキゾーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側<br>※加工必要  |
| マツダ  | スクラム   | DG62V                            | 2002/5~2005/9   |                    | エキゾーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9510RP  | 4996338114747 | ¥44,550 | ¥40,500 | 14190-67H00, 1A13-40-500   | 補修用エキゾーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側<br>※加工必要  |
| マツダ  | スクラム   | DG64V/W                          | 2005/09~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9603SUS | 4996338114792 | ¥42,240 | ¥38,400 | 14300-68H00, 14300-68H01, 14300-68H02<br>14300-68H05, 1A73-40-100, 1A73-40-100A<br>1A73-40-100B  | 事前認証制度：認証制度適合品<br>MSS-9608BD(クランプセット)   |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2005/09~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9182SUS | 4996338114495 | ¥45,560 | ¥49,600 | 14300-67H20, 14300-67H2V, 1A46-40-100<br>1AYR-40-100   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS112ガスケット 1個  |
| マツダ  | スクラム   | DG64V/W                          | 2005/09~        | ターボ                | リアマフラー           | オールステンレス | C9604SUS | 4996338114808 | ¥46,090 | ¥41,900 | 14300-68H50, 14300-68H51, 14300-68H52<br>14300-68H54, 1A74-40-100, 1A74-40-100A<br>1A74-40-100B  | IN GAS707ガスケット 1個<br>MSS-5701BS(ボルトスプリングセット)  |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2005/11~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9183SUS | 4996338114518 | ¥48,290 | ¥43,900 | 14300-67H30, 1A75-40-100   | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2005/11~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9605SUS | 4996338114815 | ¥48,730 | ¥44,300 | 14300-67H40, 14300-67H41, 14300-67H42<br>1A76-40-100   | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| マツダ  | スクラム   | DG63T                            | 2005/11~2008/4  |                    | エキゾーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9512RP  | 4996338114778 | ¥43,780 | ¥39,800 | 14190-67H30, 1A18-40-050   | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキゾーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5701BS(＊トスプリングｾｯﾄ)IN側<br>※加工必要                  |
| マツダ  | スピアーノ  | HF21S                            | 2002/02~2004/10 |                    | エキゾーストパイプ        | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A001<br>1A19-73H01  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS70ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(＊ナット)IN側   |
| マツダ  | スピアーノ  | HF21S                            | 2002/04~2004/10 | 跡くターボ              | リアマフラー           | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 14300-73H00, 14300-73H01, 1A26-40-100, 1A35-40-100<br>1A63-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A00A, 20100-4A002, 20100-4A004<br>20100-4A006   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| マツダ  | フレア    | MJ34S                            | 2012/10~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 1A300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30  | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| マツダ  | フレアクロス | MM32S                            | 2012/10~        |                    | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 1A300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30  | MSS-9608BD(クランプセット)   |

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

4 / 9 ページ

| メーカー | 車種             | 型式                 | 年式              | 仕様                | 品種        | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番   | 付属品、その他  |
|------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|--|--|
| マツダ  | フレアワゴン         | MM21S              | 2008/09~        |                   | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A001D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| マツダ  | フレアワゴン         | MM21S              | 2008/09~        |                   | リアマフラー    | オールステンレス | C9607SUS | 4996338114839 | ¥49,170 | ¥44,700 | 14300-82K51, 14300-82K52, 14300-82K53<br>1A79-40-100C, 2010-4A00K, 2010-4A01E  | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| マツダ  | フレアワゴン         | MM21S              | 2009/12~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1A26-40-500A, 1A26-40-500B, 20010-4A00G<br>14190-82K03, 20010-4A01E, 2010-4A02G<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30   | IN GAS942Gスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクランプ 1個<br>MSS-5702BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| マツダ  | フレアワゴン         | MS31S              | 2012/10~        |                   | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A84-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30  | MSS-9608BD(クランプセット)  |
| マツダ  | ラピュタ           | HP11S<br>HP21S     | 1998/10~2001/03 | ターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C9155SUS | 4996338114372 | ¥54,890 | ¥49,900 | 14300-76G50, 14300-78G50, 14300-78G50<br>14300-78G51, 1A12-40-100, 1A21-40-100<br>1A38-40-100, 1A38-40-100A  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |
| マツダ  | ラピュタ           | HP12S<br>HP22S     | 2001/04~2005/12 |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-83G00, 1A07-40-500, 14190-83G01  | IN GAS942Gスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(＊トスプリングセット)IN側   |
| マツダ  | ラピュタ           | HP22S              | 2001/04~2005/12 | 除くターボ             | リアマフラー    | オールステンレス | C9169SUS | 4996338114433 | ¥53,460 | ¥48,600 | 14300-83G00, 14300-83G0P, 14300-83G0P1<br>1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |
| 三菱   | ekアクティヴ        | H81W               | 1998/10~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 2010-6A00A, 2010-6A00B<br>2010-6A00C, 20010-6A00D, 2010-6A00A<br>2010-6A00A1, MN115153, MN115154<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                     | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度：09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(ボルトスプリングセット)IN側 |
| 三菱   | ekクラッシィ        | H81W               | 1998/10~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 2010-6A00A, 2010-6A00B<br>2010-6A00C, 2010-6A00D, 2010-6A00A<br>2010-6A00A1, MN115153, MN115154<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                      | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度：09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| 三菱   | ekスポーツ         | H81W               | 1998/10~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 2010-6A00A, 2010-6A00B<br>2010-6A00C, 2010-6A00D, 2010-6A00A<br>2010-6A00A1, MN115153, MN115154<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                      | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度：09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| 三菱   | ekスポーツ         | H81W               | 2002/08~2006/08 |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6484EXP | 4996338114150 | ¥54,560 | ¥49,600 | 1570A699, 20010-6A00E, 2010-6A0A2<br>MN135289  | IN GAS112ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 三菱   | ekスポーツ         | H82W               | 2006/08~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6484EXP | 4996338114150 | ¥54,560 | ¥49,600 | 1570A699, 20010-6A00E, 2010-6A0A2<br>MN135289  | IN GAS112ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 三菱   | ekワゴン          | H81W               | 1998/10~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 2010-6A00A, 2010-6A00B<br>2010-6A00C, 2010-6A00D, 2010-6A00A<br>2010-6A00A1, MN115153, MN115154<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                      | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度：09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| 三菱   | ekワゴン          | H81W               | 2001/09~2006/08 | 除くクラッシィ、スポーツ      | リアマフラー    | オールステンレス | C6470SUS | 4996338114129 | ¥35,640 | ¥32,400 | 2010-6A0B1, MR597096   | IN GAS112ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個  |
| 三菱   | トップBJ          | H42A/V<br>H47A/V   | 1998/10~        |                   | エキソーストパイプ | オールステンレス | C6483EXP | 4996338114143 | ¥74,690 | ¥67,900 | 1570A696, 1570A697, 1570A725<br>1570A726, 2010-6A00A, 2010-6A00B<br>2010-6A00C, 2010-6A00D, 2010-6A00A<br>2010-6A00A1, MN115153, MN115154<br>MN135504, MN135505, MN135506<br>MN135507, MN135508, MN135509<br>MR450768, MR450769, MR579007<br>MR579008, MR597171, MR993757<br>MR993797                      | IN GAS935ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個<br>事前認証制度：09/07生産より入口/パイプ部の遮熱板<br>が削除<br>MMT-5500BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| 三菱   | トップBJ          | H47A/47V           | 1998/10~        | セダン・バン<br>除く一部福祉車 | リアマフラー    | オールステンレス | C6469SUS | 4996338114112 | ¥32,230 | ¥29,300 | MR579009, MR993096   | IN GAS112ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個  |
| 三菱   | パジェロJr.        | H56A<br>H57A       | 1995/10~1998/10 |                   | センターバイプ   |          | C6479CP  | 4996338114136 | ¥40,370 | ¥36,700 | MR239197, MR404619   | IN GAS404ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個<br>OUT GAS404ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 三菱   | パジェロミニ         | H56A<br>H57A       | 1995/10~1998/10 |                   | センターバイプ   |          | C6479CP  | 4996338114136 | ¥40,370 | ¥36,700 | MR239197, MR404619   | IN GAS404ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個<br>OUT GAS404ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 三菱   | パジェロミニ         | H53A<br>H58A       | 2002/08~        |                   | センターバイプ   | オールステンレス | C6486CP  | 4996338114167 | ¥42,350 | ¥38,500 | MR988777   | IN GAS404ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個<br>OUT GAS404ガスケット 1個<br>OUT TRNT-M8ナット 2個   |
| 三菱   | パジェロミニ         | H53A<br>H58A       | 2002/08~        | ターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C6488SUS | 4996338114174 | ¥34,210 | ¥31,100 | 2010-6A00E, MR993168   | IN GAS944ガスケット 1個<br>MMT-5500BS(＊トスプリングセット)OUT側  |
| 三菱   | パジェロミニ         | H58A               | 2005/12~2012/06 |                   | センターバイプ   | オールステンレス | C6497CP  | 4996338114181 | ¥41,360 | ¥37,600 | 1570B029, 2010-6A00K   | IN GAS404ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個<br>OUT GAS404ガスケット 1個<br>MMT-5500BS(＊トスプリングセット)OUT側  |
| 三菱   | フーア4t<br>ファイター | FK417              | 1990/02~2002/02 |                   | リアマフラー    |          | C6013    | 4996338114082 | ¥57,530 | ¥52,300 | MC427981, MC443487, MC445036<br>ME296876, MC427983, MC445039<br>ME296888, MC445037, ME294615   | 注意：前部ガスケット必要なし (差込タイプ)<br>本体：長さ75mm<br>IN/イナフ：長さ110mm 内径80mm 形状スリット入り<br>OUT/イナフ：長さ120mm 内径80mm 形状/パイプ                           |
| 三菱   | ミニカ            | H42A/42V           | 1998/10~        | セダン・バン<br>除く一部福祉車 | リアマフラー    | オールステンレス | C6469SUS | 4996338114112 | ¥32,230 | ¥29,300 | MR579009, MR993096   | IN GAS112ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個  |
| 三菱   | ミニキャブ          | U41T/TP<br>U42T/TP | 1990/12~1999/08 | トラック.660cc        | リアマフラー    |          | C6418    | 4996338114105 | ¥35,090 | ¥31,900 | MR687965, MR126981, MR314414<br>MR314415, MR404482, MR404483   | IN GAS404ガスケット 1個<br>IN TRNT-M8ナット 2個  |
| スズキ  | Kei            | HN11S<br>HN21S     | 1998/10~2001/04 | ターボ               | リアマフラー    | オールステンレス | C9155SUS | 4996338114372 | ¥54,890 | ¥49,900 | 14300-76G50, 14300-78G50, 14300-78G50<br>14300-78G51, 1A12-40-100, 1A21-40-100<br>1A38-40-100, 1A38-40-100A  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |

CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

5 / 9 ページ

| メーカー | 車種     | 型式  | 年式              | 仕様       | 品種               | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番  | 付属品、その他   |
|------|--------|---|-----------------|----------|------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---|---|
| スズキ  | Kei    | HN12S<br>HN22S                            | 2000/12~2005/01 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-83G00, 1A07-40-500, 14190-83G01   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | Kei    | HN22S                                     | 2000/12~2005/01 | 除くターボ    | リアマフラー           | オールステンレス | C9169SUS | 4996338114433 | ¥53,460 | ¥48,600 | 14300-83G00, 14300-83GP0, 14300-83GP1<br>1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | Keiワゴン | HN12S<br>HN22S                            | 2000/12~2005/01 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-83G00, 1A07-40-500, 14190-83G01   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | MRワゴン  | MF22S                                     | 2004/09~        |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-72J00, 14190-72J01, 14190-72J02<br>14190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20010-4A00B, 14190-72J04<br>20010-4A00H  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | MRワゴン  | MF33S                                     | ~               |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | MRワゴン  | MF21S                                     | 2001/12~2004/10 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A0A1<br>14190-73H01  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | MRワゴン  | MF21S                                     | 2001/12~2007/05 | 除くターボ    | リアマフラー           | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 14300-73H00, 14300-73H01, 14300-73H02<br>14300-73H03, 1A26-40-100, 1A35-40-100<br>1A63-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A00A, 20100-4A02A, 20100-4A04A<br>20100-4A06   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | MRワゴン  | MF22S                                     | 2004/09~2007/12 |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J01, 14300-72J02<br>14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00F, 20100-4A00L  | MSS-9608BD(ランプセット)<br>定価 530円<br>付属品: なし<br>オサイズ(縦×横×高/厚): 1200×300×<br>250×175mm/6kg   |
| スズキ  | アルト    | HA24S/V                                   | 2004/09~        |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-72J00, 14190-72J01, 14190-72J02<br>14190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20100-4A00B, 14190-72J04<br>20100-4A00H, 20100-4A02E   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルト    | HA35S                                     | ~               |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルト    | HA22S                                     | ~               |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1426-40-500A, 1A26-40-500B, 20100-4A00G<br>14190-82K03, 2010-4A01E, 2010-4A02G   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルト    | HA12S<br>HA22S                            | 1998/10~2001/04 | ターボ      | リアマフラー           | オールステンレス | C9155SUS | 4996338114372 | ¥54,890 | ¥49,900 | 14300-76G50, 14300-78G50, 14300-78G50<br>14300-78G51, 1A12-40-100, 1A21-40-100<br>1A38-40-100, 1A38-40-100A   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | アルト    | HA23S<br>HA23V                            | 2000/12~2005/01 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-83G00, 1A07-40-500, 14190-83G01   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルト    | HA23S<br>HA23V                            | 2000/12~2005/01 | 除くターボ    | リアマフラー           | オールステンレス | C9169SUS | 4996338114433 | ¥53,460 | ¥48,600 | 14300-83G00, 14300-83GP0, 14300-83GP1<br>1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | アルト    | HA24S<br>HA24V                            | 2004/09~2007/12 |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J01, 14300-72J02<br>14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00F, 20100-4A00L  | 同時交換推奨: MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルト    | HA25S/V                                   | 2008/01~        |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE22S                                     | ~               |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1426-40-500A, 1A26-40-500B, 20100-4A00G<br>14190-82K03, 2010-4A01E, 2010-4A02G   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE21S                                     | 2001/12~2004/10 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A0A1<br>14190-73H01  | IN FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE21S                                     | 2001/12~2007/05 | 除くターボ    | リアマフラー           | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 14300-73H00, 14300-73H01, 14300-73H02<br>14300-73H03, 1A26-40-100, 1A35-40-100<br>1A63-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A00A, 20100-4A02A, 20100-4A04A<br>20100-4A06   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE21S                                     | 2004/09~2007/12 |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J01, 14300-72J02<br>14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00F, 20100-4A00L  | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE22S                                     | 2008/01~        |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE22S                                     | ~               |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1426-40-500A, 1A26-40-500B, 20100-4A00G<br>14190-82K03, 2010-4A01E, 2010-4A02G   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE21S                                     | 2001/12~2004/10 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A0A1<br>14190-73H01  | IN FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE21S                                     | 2001/12~2007/05 | 除くターボ    | リアマフラー           | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 14300-73H00, 14300-73H01, 14300-73H02<br>14300-73H03, 1A26-40-100, 1A35-40-100<br>1A63-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A00A, 20100-4A02A, 20100-4A04A<br>20100-4A06   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE21S                                     | 2004/09~2007/12 |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J01, 14300-72J02<br>14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00F, 20100-4A00L  | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE22S                                     | 2008/01~        |          | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A00M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(ランプセット)  |
| スズキ  | アルトラバ  | HE22S                                     | 2008/09~2012/05 |          | エキソーストバイプ        | オールステンレス | C9193EXP | 4996338114587 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-85K00, 14190-85K01, 14190-85K02<br>1A24-40-500, 1A24-40-500A, 1A24-40-500B<br>14190-85K03   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | エブリイ   | DA52V<br>DB52V<br>DA52W<br>DA62V<br>DA62W | 1999/01~2002/11 | ターボ      | リアマフラー           | オールステンレス | C9173SUS | 4996338114457 | ¥56,430 | ¥51,300 | 14300-78A60, 14300-78A61, 14300-78A70<br>14300-78A71, 14300-78A72, 1A17-40-100<br>1A20-40-100, 1A20-40-100A, 1A20-40-100B   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | エブリイ   | DA52V<br>DB52V<br>DA62V<br>DA62W          | 1999/01~2004/04 | バン,除くターボ | リアマフラー           | オールステンレス | C9167SUS | 4996338114426 | ¥54,670 | ¥49,700 | 14300-65H11, 14300-65H12, 14300-78A11<br>14300-78A30, 14300-78A31, 14300-78A32<br>1A15-40-100, 1A19-40-100, 1A19-40-100B<br>1A25-40-100A  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側   |
| スズキ  | エブリイ   | DA62V                                     | 2002/5~2005/11  |          | エキソーストバイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9511RP  | 4996338114761 | ¥44,700 | ¥40,900 | 14190-67H10, 14190-67H11, 1A17-40-500<br>1A17-40-500A   | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>IN CR95-043クラシフ 2個<br>補修用エキソーストバイプ : 故障部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部腐食)<br>MSS-5702BS(*トスプリングセット)IN側<br>※加工必要 |

| メーカー | 車種    | 型式                                | 年式              | 仕様                               | 品種               | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番  | 付属品、その他  |
|------|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---|--|
| スズキ  | エブリイ  | DA62W                             | 2002/5~2005/11  |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9511RP  | 4996338114761 | ¥44,990 | ¥40,900 | 14190-67H10, 14190-67H11, 1A17-40-500<br>1A17-40-500A   | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT FN-M1ナット 2個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキソーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングセット)IN側<br>※加工必要 |
| スズキ  | エブリイ  | DA62V                             | 2002/5~2005/8   |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9510RP  | 4996338114747 | ¥44,550 | ¥40,500 | 14190-67H00, 1A13-40-500  | 補修用エキソーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングセット)IN側<br>※加工必要   |
| スズキ  | エブリイ  | DA62W                             | 2002/5~2005/8   |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9510RP  | 4996338114747 | ¥44,550 | ¥40,500 | 14190-67H00, 1A13-40-500  | 補修用エキソーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングセット)IN側<br>※加工必要   |
| スズキ  | エブリイ  | DA64V/W                           | 2005/08~        |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9603SUS | 4996338114792 | ¥42,240 | ¥38,400 | 14300-68H00, 14300-68H01, 14300-68H02<br>14300-68H05, 1A73-40-100, 1A73-40-100A<br>1A73-40-100B   | IN GAS707ガスケット 1個<br>MSS-5701BS(＊トスプリングセット)  |
| スズキ  | エブリイ  | DA64V/W                           | 2005/08~        | ターボ                              | リアマフラー           | オールステンレス | C9604SUS | 4996338114808 | ¥46,090 | ¥41,900 | 14300-68H50, 14300-68H51, 14300-68H52<br>14300-68H54, 1A74-40-100, 1A74-40-100A<br>1A74-40-100B   | IN GAS707ガスケット 1個<br>MSS-5701BS(＊トスプリングセット)  |
| スズキ  | エブリイ  | DA64V                             | 2010/5~2013/9   |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9505EXP | 4996338114006 | ¥42,900 | ¥39,000 | 14190-68H30   | *長期欠品中 納期末定 要確認<br>IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5701BS(＊トスプリングセット)IN側<br>排出ガス試験結果記述明書：申請用紙同包<br>適合型式：EBD-DA63T/64V                              |
| スズキ  | キャリイ  | DC51T<br>DD51T<br>DC51B<br>DD51B  | 1991/09~1995/06 | (DC51T...ATM)<br>(DD51T...KC.KL) | リアマフラー           |          | C9144    | 4996338114334 | ¥55,770 | ¥50,700 | 14300-74D11, 14300-74DV1, 14300-74DV2<br>14300-74DV4, 1A08-40-100, 1AYG-40-100<br>ZZSG-40-100, ZZSG-40-100A   | IN GAS710ガスケット 1個<br>同時交換推奨：MHD-5602BS(＊トセット)IN側定価1930円  |
| スズキ  | キャリイ  | DC51T<br>DC51B<br>DD51T           | 1995/05~1999/01 |                                  | リアマフラー           |          | C9158    | 4996338114389 | ¥56,430 | ¥51,300 | 14300-53F10, 14300-53F11, 14300-53F1V<br>1A03-40-100, 1A03-40-100A, 1AY3-40-100<br>14300-53F1V-000  | IN GAS710 1個<br>MSS-5702BS(ボルトスプリングセット)  |
| スズキ  | キャリイ  | DC51T<br>DC51B<br>DD51T           | 1995/05~1999/01 | デールパイプ<br>(MSS-9165にも使用)         | デールパイプ           |          | C9158TP  | 4996338114396 | ¥17,600 | ¥16,000 | 14630-53F10, 14630-53F1V, 1A00-40-990<br>1AY0-40-990  | IN CR95-038クラップ 1個<br>注意：付属品はマフラー本体との接続固定用です。  |
| スズキ  | キャリイ  | DA52T<br>DB52T<br>DA62T           | 1999/01~2002/05 | トラック.除くターボ                       | リアマフラー           | オールステンレス | C9166SUS | 4996338114419 | ¥55,660 | ¥50,600 | 14300-65H00, 14300-65H01, 14300-65H02<br>14300-78A00, 14300-78A01, 14300-78A20<br>14300-78A21, 14300-78A22, 1A14-40-100<br>1A18-40-100, 1A18-40-100B  | IN FN-M1ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T(車体<br>No.100001~<br>233229) | 2002/05~2004/01 |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9176SUS | 4996338114471 | ¥54,670 | ¥49,700 | 14300-67H00, 14300-67H01, 14300-67H02<br>14300-67H10, 1A30-40-100A, 1A30-40-100A<br>1A30-40-100B, 1A45-40-100   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T                             | 2002/5~2005/11  |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9511RP  | 4996338114761 | ¥44,990 | ¥40,900 | 14190-67H10, 14190-67H11, 1A17-40-500<br>1A17-40-500A   | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT GAS112ガスケット 1個<br>OUT FN-M1ナット 2個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキソーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングセット)IN側<br>※加工必要 |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T                             | 2002/5~2005/8   |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9510RP  | 4996338114747 | ¥44,550 | ¥40,500 | 14190-67H00, 1A13-40-500  | 補修用エキソーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングセット)IN側<br>※加工必要   |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T(車体<br>No.233230~<br>410001) | 2004/01~2005/11 |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9182SUS | 4996338114495 | ¥54,560 | ¥49,600 | 14300-67H20, 14300-67H2V, 1A46-40-100<br>1AYR-40-100  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS112ガスケット 1個   |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T(車体<br>No.410001~)           | 2005/11~2008/04 |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9183SUS | 4996338114518 | ¥48,290 | ¥43,900 | 14300-67H30, 1A75-40-100  | MSS-9608BD(クラップセット)  |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T                             | 2005/11~2008/4  |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9512RP  | 4996338114778 | ¥43,780 | ¥39,800 | 14190-67H30, 1A18-40-050  | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>IN CR95-043クラップ 2個<br>補修用エキソーストパイプ：触媒部分を再利用<br>(X 内部破損 / X 外部破損)<br>MSS-5700BS(＊トスプリングセット)IN側<br>※加工必要                 |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T                             | 2008/04~        |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9605SUS | 4996338114815 | ¥48,730 | ¥44,300 | 14300-67H40, 14300-67H41, 14300-67H42<br>1A76-40-100  | MSS-9608BD(クラップセット)  |
| スズキ  | キャリイ  | DA63T                             | 2010/5~2013/9   |                                  | エキソーストパイプ<br>補修用 | オールステンレス | C9505EXP | 4996338114006 | ¥42,900 | ¥39,000 | 14190-68H30   | IN GAS707ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5701BS(＊トスプリングセット)IN側<br>排出ガス試験結果記述明書：申請用紙同包<br>適合型式：EBD-DA63T/64V   |
| スズキ  | ジムニー  | JA11C                             | 1990/03~1995/11 | 1型                               | リアマフラー           |          | C9153    | 4996338114365 | ¥30,360 | ¥27,600 | 14300-82C00, 14300-83C00, 14300-83C0V   | IN BT-8x25ナット 2個<br>IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS702ガスケット 1個  |
| スズキ  | ジムニー  | JA11V                             | 1990/03~1995/11 | 2型 ターボ                           | リアマフラー           | オールステンレス | C9153    | 4996338114365 | ¥30,360 | ¥27,600 | 14300-82C00, 14300-83C00,<br>14300-83C0V  | IN BT-8x25ナット 2個<br>IN FN-ナット 2個<br>IN GAS702ガスケット 1個  |
| スズキ  | ジムニー  | JA12V<br>JA12C<br>JA12W<br>JA22W  | 1995/11~1998/10 |                                  | リアマフラー           |          | C9163    | 4996338114402 | ¥52,800 | ¥48,000 | 14300-83C10, 14300-83C1V  | IN GAS908Zガスケット 1個<br>MSS-5701BS(＊トスプリングセット)   |
| スズキ  | ジムニー  | JB23W                             | 1998/10~2004/10 | ターボ                              | リアマフラー           | オールステンレス | C9174SUS | 4996338114464 | ¥57,200 | ¥52,000 | 14300-81AA1, 14300-81AAV, 1A13-40-100<br>1A13-40-100A, 1AY7-40-100  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |
| スズキ  | ジムニー  | JB23W(車体<br>No.400001~<br>500000) | 2004/10~2008/06 | ターボ                              | リアマフラー           | オールステンレス | C9185SUS | 4996338114525 | ¥44,220 | ¥40,200 | 14300-76J50, 14300-76J51, 14300-76J62<br>14300-76J63, 1A71-40-100, 1A71-40-100A<br>1A71-40-100C   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個   |
| スズキ  | スペーシア | MK32S                             | ~               |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A040M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クラップセット)  |
| スズキ  | セルボ   | HG21S                             | 2004/09~        |                                  | エキソーストパイプ        | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-72J00, 14190-72J01, 14190-72J02<br>14190-72J03, 1A22-40-500, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20010-4A00D, 14190-72J04<br>20010-4A00H, 2010-4A00F, 2010-4A00L  | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5702BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | セルボ   | HG21S                             | 2004/09~2007/12 |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-82J00, 14300-82J01, 14300-82J02<br>14300-82J03, 14300-82J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 2010-4A00A<br>2010-4A00B, 2010-4A00D, 2010-4A00F<br>2010-4A00H, 2010-4A00L  | MSS-9608BD(クラップセット)  |
| スズキ  | ハスラー  | MR31S                             | ~               |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A040M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クラップセット)  |
| スズキ  | バレット  | MK21S                             | ~               |                                  | エキソーストパイプ        | オールステンレス | C9195EXP | 4996338114594 | ¥49,940 | ¥45,400 | 14190-82K00, 14190-82K01, 14190-82K02<br>1A26-40-500A, 1A26-40-500B, 20010-4A00G<br>1A190-82K03, 20010-4A01E, 20010-4A02G   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT MSS-9608BDクラップ 1個<br>MSS-5702BS(＊トスプリングセット)IN側  |
| スズキ  | バレット  | MK21S                             | 2008/01~        |                                  | リアマフラー           | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100, 1A78-40-100C<br>2010-4A001, 2010-4A01D, 2010-4A040M<br>2010-4A01B, 2010-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クラップセット)  |

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

7 / 9 ページ

| メーカー | 車種     | 型式                       | 年式              | 仕様                         | 品種        | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番   | 付属品、その他   |
|------|--------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|--|---|
| スズキ  | パレット   | MK21S                    | 2008/01~        |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9607SUS | 4996338114839 | ¥49,170 | ¥44,700 | 14300-82K51, 14300-82K52, 14300-82K53<br>1A79-40-100C, 20100-4A00K, 20100-4A01E  | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| スズキ  | ワゴンR   | MC11S<br>MC21S           | 1998/10~2001/04 | ターボ                        | リアマフラー    | オールステンレス | C9155SUS | 4996338114372 | ¥54,890 | ¥49,900 | 14300-76G50, 14300-78G50, 14300-78G50<br>1A30-78GS1, 1A12-40-100, 1A21-40-100<br>1A38-40-100, 1A38-40-100A   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | ワゴンR   | MC12S<br>MC22S           | 2000/12~2005/01 |                            | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9186EXP | 4996338114549 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-83G00, 1A07-40-500, 14190-83G01<br>1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個<br>IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリング型)IN側          |
| スズキ  | ワゴンR   | MC22S                    | 2000/12~2005/01 | 除くターボ                      | リアマフラー    | オールステンレス | C9169SUS | 4996338114433 | ¥53,460 | ¥48,600 | 14300-83G00, 14300-83G00, 14300-83G01<br>1A22-40-100, 1A39-40-100, 1A39-40-100A<br>1A64-40-100, 1A69-40-100A, 1A69-40-100B   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個<br>IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリング型)IN側          |
| スズキ  | ワゴンR   | MC22S                    | 2001/12~2004/10 |                            | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9187EXP | 4996338114556 | ¥58,300 | ¥53,000 | 14190-73H00, 1A12-40-500, 21068-4A001<br>14190-73H01   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個<br>IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリング型)IN側          |
| スズキ  | ワゴンR   | MC22S                    | 2001/12~2007/05 | 除くターボ                      | リアマフラー    | オールステンレス | C9171SUS | 4996338114440 | ¥55,880 | ¥50,800 | 14300-73H00, 14300-73H00<br>1A30-73H01, 1A26-40-100, 1A35-40-100<br>1A63-40-100, 1A63-40-100A, 20100-4A00D<br>20100-4A00A, 20100-4A00A2, 20100-4A00A4  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個  |
| スズキ  | ワゴンR   | MH21S                    | 2003/09~2004/12 |                            | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9188EXP | 4996338114563 | ¥58,190 | ¥52,900 | 14190-58J01, 14190-58J02, 1A16-40-500<br>1A16-40-500A, 1A16-40-500B, 14190-58J03   | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS705ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリング型)IN側                               |
| スズキ  | ワゴンR   | MH21S/22S                | 2004/09~        |                            | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9189EXP | 4996338114570 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-72J00, 14190-72J01, 14190-72J02<br>14190-72J03, 14190-72J04, 1A22-40-500A<br>1A22-40-500B, 1A22-40-500C, 20010-4A00A<br>20010-4A00B, 20010-4A00B1, 14190-72J04<br>20010-4A00H, 20010-4A02E   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリング型)IN側  |
| スズキ  | ワゴンR   | MH21S<br>MH22S           | 2004/09~2007/12 |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9600SUS | 4996338114785 | ¥52,140 | ¥47,400 | 14300-72J00, 14300-72J01, 14300-72J02<br>14300-72J03, 14300-72J04, 1A70-40-100<br>1A70-40-100A, 1A70-40-100D, 20100-4A00A<br>20100-4A00B, 20100-4A00B1, 20100-4A00D  | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| スズキ  | ワゴンR   | MH23S                    | 2008/01~        |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>20100-4A00A, 20100-4A01D, 20100-4A00M<br>20100-4A01B, 20100-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| スズキ  | ワゴンR   | MH23S                    | 2008/01~        |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9607SUS | 4996338114839 | ¥49,170 | ¥44,700 | 14300-82K51, 14300-82K52, 14300-82K53<br>1A79-40-100C, 20100-4A00K, 20100-4A01E  | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| スズキ  | ワゴンR   | MH23S                    | 2008/09~2012/05 |                            | エキゾーストパイプ | オールステンレス | C9193EXP | 4996338114587 | ¥56,980 | ¥51,800 | 14190-85K00, 14190-85K01, 14190-85K02<br>1A24-40-500, 1A24-40-500A, 1A24-40-500B<br>1A24-40-500C, 20100-4A00B, 14190-85K03   | IN GAS942ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS705ガスケット 1個<br>MSS-5702BS(*トスプリング型)IN側  |
| スズキ  | ワゴンR   | MH34S                    |                 |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9606SUS | 4996338114822 | ¥33,770 | ¥30,700 | 14300-82K00, 14300-82K01, 14300-82K02<br>14300-82K03, 1A78-40-100B, 1A78-40-100C<br>20100-4A00A, 20100-4A01D, 20100-4A00M<br>20100-4A01B, 20100-4A02B, 1A78-40-100<br>1A78-40-100A, 1A80-40-100A, 1A82-40-100<br>1A84-40-100, 1A89-40-100, 14300-82K10<br>14300-82K11, 14300-64L00, 14300-64L10<br>14300-82K30 | MSS-9608BD(クランプセット)   |
| スバル  | プレオ    | RA1<br>RA2               | 1998/10~        | セダン.S/C                    | リアマフラー    | オールステンレス | C8211SUS | 4996338114327 | ¥42,020 | ¥38,200 | 44305-KE030, 44305-KE031, 44305-KE032<br>44305-KE050   | IN BT7-10x25ボルト 2個<br>IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS802ガスケット 1個  |
| スバル  | プレオ    | RA1<br>RA2<br>RV1<br>RV2 | 1998/10~2004/01 | セダン.バン.S/Cを除く              | リアマフラー    | オールステンレス | C8210SUS | 4996338114310 | ¥42,020 | ¥38,200 | 44305-KE020, 44305-KE021, 44305-KE022<br>44305-KE023, 44305-KE040, 44305-KE041<br>44305-KE042, 44305-KE043, 44305-KE044  | IN BT7-10x25ボルト 2個<br>IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS802ガスケット 1個  |
| スバル  | プレオ    | L285F                    | 2010/04~        | 4WD                        | テールパイプ    | オールステンレス | C9428TP  | 4996338114716 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2240, 17430-B9160, 17430-B2490  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個   |
| スバル  | プレオ    | L285F                    | 2010/4~         |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570, 17410-B2571<br>17420-B9230   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ(レ)ーマ(マ)フラー : 分割マフラー<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側 |
| スバル  | ルクラ    | L465F                    | 2010/4~         |                            | リアマフラー    | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570, 17410-B2571<br>17420-B9230   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ(レ)ーマ(マ)フラー : 分割マフラー<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側 |
| スバル  | ルクラ    | L465F                    | 2010/04~        | 4WD                        | テールパイプ    | オールステンレス | C9428TP  | 4996338114716 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2240, 17430-B9160, 17430-B2490  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個   |
| ダイハツ | エッセ    | L235S<br>L245S           | 2005/11~        |                            | テールパイプ    | オールステンレス | C9430TP  | 4996338114723 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2150, 17430-B2151, 17430-B9200  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個   |
| ダイハツ | オブティ   | L800S<br>L802S<br>L810S  | 1998/10~2004/10 | ターボを除く                     | テールパイプ    | オールステンレス | C9400TP  | 4996338114648 | ¥8,910  | ¥8,100  | 17430-97203-000  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS315ガスケット 1個  |
| ダイハツ | オブティ   | L800S                    | 1998/10~2005/11 | DOHC                       | リアマフラー    | オールステンレス | C9291SUS | 4996338114624 | ¥37,620 | ¥34,200 | 17410-97219-000  | IN GAS931ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS315ガスケット 1個<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側   |
| ダイハツ | タント    | L350S<br>L360S           | 2003/11~2007/12 | ターボを除く                     | テールパイプ    | オールステンレス | C9422TP  | 4996338114686 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2070, 17430-B2070-000<br>17430-B2071, 17430-B9080   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個   |
| ダイハツ | タント    | L350S<br>L360S           | 2003/11~2007/12 | ターボ.X-LTDを含む<br>.COOLを含む   | テールパイプ    | オールステンレス | C9424TP  | 4996338114693 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2100, 17430-B2100-000<br>17430-B2101, 17430-B9060   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個   |
| ダイハツ | タント    | L350S                    | 2003/11~2007/12 |                            | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9711SPT | 4996338114877 | ¥45,760 | ¥41,600 | 17410-B2090-000, 17410-B2090<br>17410-B2260, 17410-B2261<br>17410-B2262, 17420-B9150   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ(レ)ーマ(マ)フラー : 分割マフラー<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側 |
| ダイハツ | タント    | L360S                    | 2003/11~2007/12 | NA車.4WD                    | リアマフラー    | オールステンレス | C9709SPT | 4996338114853 | ¥45,760 | ¥41,600 | 17410-B2100, 17410-B2100-000<br>17410-B2101, 17410-B2102<br>17420-B9050  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ(レ)ーマ(マ)フラー : 分割マフラー<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側 |
| ダイハツ | タント    | L385S                    | 2006/10~2011/6  |                            | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570<br>17410-B2571, 17420-B9230   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ(レ)ーマ(マ)フラー : 分割マフラー<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側 |
| ダイハツ | タント    | L385S                    | 2007/12~        | 4WD                        | テールパイプ    | オールステンレス | C9428TP  | 4996338114716 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2240, 17430-B9160, 17430-B2490  | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個   |
| ダイハツ | タントエグゼ | L465S                    | 2006/10~2011/6  |                            | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570<br>17410-B2571, 17420-B9230   | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BD(ランプ) 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ(レ)ーマ(マ)フラー : 分割マフラー<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側 |
| ダイハツ | ネイキッド  | L750S                    | 1998/10~2005/11 | DOHC                       | リアマフラー    | オールステンレス | C9291SUS | 4996338114624 | ¥37,620 | ¥34,200 | 17410-97219-000  | IN GAS931ガスケット 1個<br>OUT FN-M10ナット 2個<br>OUT GAS315ガスケット 1個<br>MDH-S800BDS(*トスプリング型)IN側   |
| ダイハツ | ハイゼット  | S100P/C<br>S110P/C       | 1994/01~1995/12 | トランク.バネル.バン.ダンブ.EFIを除く     | リアマフラー    |          | C9269    | 4996338114600 | ¥21,230 | ¥19,300 | 17430-87513-000  | IN FN-M10ナット 2個<br>IN GAS007ガスケット 1個  |
| ダイハツ | ハイゼット  | S100P/C<br>S110P/C       | 1996/01~1998/12 | トランク.バネル.バン.ダンブ.EFIを除く.補給品 | リアマフラー    |          | C9278    | 4996338114617 | ¥23,320 | ¥21,200 | 17430-87520-000  | IN CR9276ガラブン 2個<br>付属品: バイブ接続用クランプが付属しています。  |

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

8 / 9 ページ

| メーカー | 車種     | 型式                      | 年式              | 仕様                          | 品種        | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番   | 付属品、その他   |
|------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|--|---|
| ダイハツ | ハイゼット  | S200C/P<br>S210C/P      | 1998/12~2002/01 | 触媒一体型                       | 触媒一体型マフラー | オールステンレス | C9804CL  | 4996338114907 | ¥45,320 | ¥41,200 | 17410-97505-000, 17410-B9320   | * 長期欠品中、納期未定 要確認<br>IN FN-M10 <sup>2</sup> 3個<br>IN GAS007 <sup>3</sup> カセット 1個<br>CL : 触媒一体型<br>CL : 排ガスレスボルテージ(本体添付、要保管)<br>CL : 車検時、排ガスレスボルト必要となります  |
| ダイハツ | ハイゼット  | S200C/P<br>S210C/P      | 1998/12~2002/01 | 補給品                         | リアマフラー    | オールステンレス | C9298SUS | 4996338114631 | ¥24,530 | ¥22,300 | 17430-97517-000  | IN CR9276 <sup>2</sup> ランプ 2個<br>付属品 : バイブ接続用クリップが付属<br>触媒 : 一体型は MDH-9801CL/9804CL に対応   |
| ダイハツ | ハイゼット  | S200C/P<br>S210C/P      | 1998/12~2002/01 | 触媒一体型                       | 触媒一体型マフラー | オールステンレス | C9802CL  | 4996338114891 | ¥45,320 | ¥41,200 | 17410-97514-000, 17410-97528-000<br>17410-B9350                                      | * 長期欠品中、納期未定 要確認<br>IN FN-M10 <sup>2</sup> 3個<br>IN GAS007 <sup>3</sup> カセット 1個<br>CL : 触媒一体型<br>CL : 排ガスレスボルテージ(本体添付、要保管)<br>CL : 車検時、排ガスレスボルト必要   |
| ダイハツ | ハイゼット  | S200P/C<br>S210P/C      | 2002/01~2004/11 | 寒冷地仕様を含む、補給品                | リアマフラー    | オールステンレス | C9850SUS | 4996338114921 | ¥26,620 | ¥24,200 | 17430-97516-000  | IN CR9276 <sup>2</sup> ランプ 2個<br>付属品 : バイブ接続用クリップが付属  |
| ダイハツ | マックス   | L950S                   | 1998/10~2005/11 | DOHC                        | リアマフラー    | オールステンレス | C9291SUS | 4996338114624 | ¥37,620 | ¥34,200 | 17410-97219-000  | IN GAS931 <sup>2</sup> カセット 1個<br>OUT FN-M10 <sup>2</sup> 2個<br>OUT GAS315 <sup>3</sup> カセット 1個<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削   |
| ダイハツ | ミラ     | L700S/V<br>L710S/V      | 1998/10~2004/10 | ターボを除く                      | テールパイプ    | オールステンレス | C9400TP  | 4996338114648 | ¥8,910  | ¥8,100  | 17430-97203-000  | IN FN-M10 <sup>2</sup> 2個<br>IN GAS315 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ミラ     | L700S/V                 | 1998/10~2005/11 | DOHC                        | リアマフラー    | オールステンレス | C9291SUS | 4996338114624 | ¥37,620 | ¥34,200 | 17410-97219-000  | IN GAS931 <sup>2</sup> カセット 1個<br>OUT FN-M10 <sup>2</sup> 2個<br>OUT GAS315 <sup>3</sup> カセット 1個<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削   |
| ダイハツ | ミラ     | L650S                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9710SPT | 4996338114860 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2010-000, 17410-B2010<br>17410-B2250, 17410-B2251<br>17410-B2252, 17420-B9140 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー(接続BD付属)<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削 |
| ダイハツ | ミラ     | L660S                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9703SPT | 4996338114846 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2020-000, 17410-B2020<br>17410-B2021, 17410-B2022<br>17420-B9010              | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ミラ     | L250S/V<br>L260S/V      | 2002/12~2007/10 | ターボを除く                      | テールパイプ    | オールステンレス | C9418TP  | 4996338114662 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2010, 17430-B2010-000<br>17430-B2011, 17430-B9070                             | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ミラ     | L285S                   | 2006/10~2011/6  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570<br>17410-B2571, 17420-B9230                                 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー(接続BD付属)<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削 |
| ダイハツ | ミラ     | L285S/V                 | 2006/12~        | 4WD                         | テールパイプ    | オールステンレス | C9428TP  | 4996338114716 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2240, 17430-B9160, 17430-B2490  | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ミラアヴィ  | L250S                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9710SPT | 4996338114860 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2010-000, 17410-B2010<br>17410-B2250, 17410-B2251<br>17410-B2252, 17420-B9140 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー(接続BD付属)<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削 |
| ダイハツ | ミラアヴィ  | L250V                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9710SPT | 4996338114860 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2010-000, 17410-B2010<br>17410-B2250, 17410-B2251<br>17410-B2252, 17420-B9140 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー(接続BD付属)<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削 |
| ダイハツ | ミラアヴィ  | L260S                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9703SPT | 4996338114846 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2020-000, 17410-B2020<br>17410-B2021, 17410-B2022<br>17420-B9010              | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ミラアヴィ  | L260V                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9703SPT | 4996338114846 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2020-000, 17410-B2020<br>17410-B2021, 17410-B2022<br>17420-B9010              | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ミラアヴィ  | L250S<br>L260S          | 2002/12~2007/10 | ターボを除く                      | テールパイプ    | オールステンレス | C9422TP  | 4996338114686 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2070, 17430-B2070-000<br>17430-B2071, 17430-B9080                             | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ミラココア  | L685S                   | 2006/10~2011/6  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570, 17410-B2571<br>17420-B9230                                 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ミラジーノ  | L650S<br>L660S          | 2004/11~2009/03 |                             | テールパイプ    | オールステンレス | C9431TP  | 4996338114730 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2120, 17430-B2120-000<br>17430-B2121, 17430-B2190<br>17430-B2191, 17430-B9220 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ムーブ    | L900S                   | 1998/10~2005/11 | DOHC                        | リアマフラー    | オールステンレス | C9291SUS | 4996338114624 | ¥37,620 | ¥34,200 | 17410-97219-000  | IN GAS931 <sup>2</sup> カセット 1個<br>OUT FN-M10 <sup>2</sup> 2個<br>OUT GAS315 <sup>3</sup> カセット 1個<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削   |
| ダイハツ | ムーブ    | L150S<br>L160S          | 2002/10~2004/12 | ターボを除く                      | テールパイプ    | オールステンレス | C9418TP  | 4996338114662 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2010, 17430-B2010-000<br>17430-B2011, 17430-B9070                             | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ムーブ    | L150S<br>L160S          | 2002/10~2006/10 | カスタム、ターボを除く<br>ハネアゲアリードアを含む | テールパイプ    | オールステンレス | C9420TP  | 4996338114679 | ¥11,880 | ¥10,800 | 17430-B2030, 17430-B2030-000<br>17430-B2031, 17430-B9100                             | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN ガスケット 1個  |
| ダイハツ | ムーブ    | L150S<br>L152S<br>L160S | 2002/10~2006/10 | ターボ                         | テールパイプ    | オールステンレス | C9425TP  | 4996338114709 | ¥11,770 | ¥10,700 | 17430-B2110, 17430-B2110-000<br>17430-B2111, 17430-B9130<br>17430-B2050-000          | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ムーブ    | L150S                   | 2002/10~2009/3  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9710SPT | 4996338114860 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2010-000, 17410-B2010<br>17410-B2250, 17410-B2251<br>17410-B2252, 17420-B9140 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー(接続BD付属)<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削 |
| ダイハツ | ムーブ    | L160S                   | 2002/10~2009/3  |                             | リアマフラー    | オールステンレス | C9703SPT | 4996338114846 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2020-000, 17410-B2020<br>17410-B2021, 17410-B2022<br>17420-B9010              | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ムーブ    | L150S,L160S             | 2004/12~2006/10 | ターボを除く                      | テールパイプ    | オールステンレス | C9422TP  | 4996338114686 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2070, 17430-B2070-000<br>17430-B2071, 17430-B9080                             | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ムーブ    | L185S                   | 2006/10~        | 4WD                         | テールパイプ    | オールステンレス | C9428TP  | 4996338114716 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2240, 17430-B9160<br>17430-B2490  | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |
| ダイハツ | ムーブ    | L185S                   | 2006/10~2011/6  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570, 17410-B2571<br>17420-B9230                                 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ムーブコンテ | L585S                   | 2006/10~2011/6  |                             | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9714SPT | 4996338114884 | ¥41,800 | ¥38,000 | 17410-B2210, 17410-B2570, 17410-B2571<br>17420-B9230                                 | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS931 <sup>3</sup> カセット 1個<br>IN MSS-9608BD <sup>4</sup> ランプ 1個<br>OUT GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個<br>セバートマフラー : 分割式マフラー<br>MDH-5800BS(バースプリング <sup>4</sup> )IN削         |
| ダイハツ | ムーブコンテ | L585S                   | 2008/08~        | 4WD                         | テールパイプ    | オールステンレス | C9428TP  | 4996338114716 | ¥8,690  | ¥7,900  | 17430-B2240, 17430-B9160, 17430-B2490  | IN FN-M8 <sup>2</sup> カセット 2個<br>IN GAS003 <sup>3</sup> カセット 1個   |

## CUSCO純正補修用マフラー適合表【2025年6月1日版】

9 / 9 ページ

| メーカー | 車種    | 型式                                   | 年式             | 仕様                            | 品種        | 仕様       | CUSCOコード | JAN           | 税込価格    | 税抜価格    | 純正品番  | 付属品、その他  |
|------|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---|--|
| ダイハツ | ムーブラテ | L550S<br>L560S                       | 2004/08~       | ターボを除く<br>COOLを除く             | テールパイプ    | オールステンレス | C9418TP  | 4996338114662 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2010, 17430-B2010-000<br>17430-B2011, 17430-B9070                                      | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個  |
| ダイハツ | ムーブラテ | L550S                                | 2002/10~2009/3 |                               | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9710SPT | 4996338114860 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2010-000, 17410-B2010<br>17410-B2250, 17410-B2251<br>17410-B2252, 17420-B9140          | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BDガランプ 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ/リートマフラー：分割式マフラー(接続BD付属)<br>MDH-5800B(娱乐平台)IN側 |
| ダイハツ | ムーブラテ | L560S                                | 2002/10~2009/3 |                               | 分割式リアマフラー | オールステンレス | C9703SPT | 4996338114846 | ¥45,650 | ¥41,500 | 17410-B2020-000, 17410-B2020<br>17410-B2021, 17410-B2022<br>17420-B9010                       | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS931ガスケット 1個<br>IN MSS-9608BDガランプ 1個<br>OUT GAS003ガスケット 1個<br>セ/リートマフラー：分割マフラー<br>MDH-5800B(娱乐平台)IN側          |
| ダイハツ | ムーブラテ | L550S<br>L560S                       | 2004/08~       | ターボ,X-LTDを含む<br>COOLを含む       | テールパイプ    | オールステンレス | C9424TP  | 4996338114693 | ¥9,570  | ¥8,700  | 17430-B2100, 17430-B2100-000<br>17430-B2101, 17430-B9060                                      | IN FN-M8ナット 2個<br>IN GAS003ガスケット 1個  |
| いすゞ  | エルフ   | NKR66E/G/L<br>NPR66G/L/P<br>NPS66G/L | 1993/04~       | ボトルカー・アンダースラング・フロントサスペンション.高床 | リアマフラー    |          | C5046    | 4996338114075 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20100-89TA7, 20100-89TB3, 20100-89TD0<br>20100-89TG9, 8-97033-893, 8-97120-517<br>8-97206-525 | IN GASS01ガスケット 1個<br>OUT GAS501ガスケット 1個<br>本体：長さ500 直径205 形状丸<br>IN/パイプ：長さ55 直径60 形状フランジ ピッチ92<br>OUT/パイプ：長さ60 直径60 形状フランジ ピッチ92     |
| いすゞ  | エルフ   | NKR66G<br>VKR66K                     | 1993/04~       | ボトルカー・アンダースラング・フロントサスペンション.高床 | リアマフラー    |          | C5046    | 4996338114075 | ¥23,100 | ¥21,000 | 20100-89TA7, 20100-89TB3, 20100-89TD0<br>20100-89TG9, 8-97033-893, 8-97120-517<br>8-97206-525 | IN GASS01ガスケット 1個<br>OUT GAS501ガスケット 1個<br>本体：長さ500 直径205 形状丸<br>IN/パイプ：長さ55 直径60 形状フランジ ピッチ92<br>OUT/パイプ：長さ60 直径60 形状フランジ ピッチ92     |