



## 丰田 新款86/斯巴鲁 BRZ

### 主动齿轮轴承隔圈

适用车型：丰田新款86/斯巴鲁BRZ

商品编号：965-029-DC



不含税价格：7000日元

JAN编码：4996338003461

86/BRZ用的原厂后差速器主齿轮部分的传动齿轮负荷调整用部件（**主动齿轮轴承隔圈**）在运动型行驶等高负荷的状态下反复使用，会逐渐的导致部件的变形，最终会导致齿轮侧隙（**Backlash**）不合，使后差速器周边的零件损坏。


CUSCO新开发的**主动齿轮轴承隔圈**，可以在高负荷的情况下也能保持良好的性能，防止部件变形等效果。本产品虽然是一个不易被发觉部件，但是引擎的驱动力以及轮胎的出力都要通过此部件，是一款非常重要的部件。也是一款进行运动型行驶的用户必备的产品。

#### 产品安装部位



从引擎·变速箱输出的转矩通过驱动桥依次传给差速器，输出轴等驱动轮上。

驱动桥把传来的转矩传给传动轴，传动轴通过传来的转矩来转动后差速器上的从动齿轮最终把引擎的转矩传给轮胎。在这一系列的传达过程中车辆在高负荷的情况下频繁行驶，导致传动轴上的主动齿轮和从动齿轮之间产生差距，使周边的部件损坏。



### 为什么主动齿轮和从动齿轮之间产生差距?

是因为车辆在高负荷的情况下行驶，高负荷带来了传动轴上的定位隔圈产生变形从而导致传动轴前后移动。传动轴的前后移动直接影响到主动齿轮与从动齿轮的齿轮侧隙。

CUSCO的隔圈可以在高负荷的情况下保持良好和性能，起到保护后差速器系统的功能。

### 【参考资料】日产原厂垫片编号

厚度mm	垫片编号
3.81	38125 61001
3.83	38126 61001
3.85	38127 61001
3.87	38128 61001
3.89	38129 61001
3.91	38130 61001
3.93	38131 61001
3.95	38132 61001
3.97	38133 61001
3.99	38134 61001
4.01	38135 61001
4.03	38136 61001
4.05	38137 61001
4.07	38138 61001
4.09	38139 61001

«质询电话» 株式会社 キヤロッセ TEL 027-352-3578 FAX 027-352-1919

